



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование территориального органа МЧС России)

629007, г. Салехард, ул. Республики 28, телефакс:(34922)3-18-16, 3-18-17, e-mail:cod-yanao@mail.ru,
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию г. Новый Уренгой

(наименование органа государственного пожарного надзора)

629300, г. Новый Уренгой, ул. Северная коммунальная зона 13, тел: (3494) 28-11-89

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 12/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Рябинка»
(ОГРН 1028900622420, ИНН 8904034262)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Новый Уренгой по пожарному надзору –
начальника ОНДиПР по МО г. Новый Уренгой капитана внутренней службы Кулишова В.А. от 15.01.2020 № 12
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «29» января 2020
года 10 час. 05 мин. по «13» февраля 2020 года 17 час. 30 мин. (не более 20 рабочих дней).

проведена плановая, выездная проверка главным государственным инспектором г. Новый Уренгой по пожарному
надзору - начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Новый Уренгой
капитаном внутренней службы Кулишовым Виктором Анатольевичем

в отношении: объекта защиты: здания детского сада муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Рябинка» (ОГРН 1028900622420, ИНН 8904034262). Объект категории высокого риска
(2 класс).

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их)
проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: заведующим МБДОУ «Детский сад «Рябинка» Мусацковой Татьяной Германовной (выписка
из Единого государственного реестра юридических лиц от 15.01.2020 № ЮЭ9965-20-2555499)
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Горизонтальное расстояние от установленных пожарных извещателей до ближайших электросветильников в группе № 3, архиве (при входе в здание), медицинском кабинете, раздевалке группы № 3, раздевалке группы № 1 составляет менее 0,5 м, фактически – 0,33, 0,38, 0,31, 0,06,	ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.08.2020	

	0,39 м.			
2.	Система СОУЭ объекта защиты не обеспечена специальным текстом оповещения, без содержания слов, способных вызвать панику, фактически текст оповещения СОУЭ в здании «... Внимание в здании произошел пожар...».	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; примечание к п. 1 таблицы № 2 СП 3.13130.2009	01.08.2020	
3.	В спальном помещении группы № 3 уровень звука СОУЭ составляет менее 70 дБА, фактическое значение замеров уровня звукового давления на уровне головы спящего ребенка составляет 52 Дц (замеры проведены при помощи шумомера обслуживающей организации).	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3 СП 3.13130.2009	01.08.2020	
4.	Высота эвакуационного выхода в свету (1 дверь тамбура ведущего непосредственно наружу) из игровой «Русская изба» составляет не менее 1,9 м, фактически в результате устройства пандуса закрывающего коммуникации, проложенные внизу проема фактически высота проема составляет 1,7 м, при этом согласно параметров эвакуационных путей (приложение № 3 к отчету пожарного риска) фактическая высота всех дверей в здании МБДОУ «Детский сад «Рябинка» принимается 2 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*	01.08.2020	
5.	Ширина эвакуационного выхода в свету (1 дверь тамбура ведущего непосредственно наружу) во входной группе составляет менее 0,8 м, фактически ширина составляет 0,76 м, при этом согласно параметров эвакуационных путей (приложение № 3 к отчету пожарного риска) фактическая ширина всех дверей в здании МБДОУ «Детский сад «Рябинка» принимается 1,2 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*	01.08.2020	
6.	Ширина эвакуационных выходов в свету (1 и 2 дверь тамбура ведущего непосредственно наружу) из медицинского кабинета составляет менее 0,8 м, фактически ширина 1 двери тамбура составляет 0,74 м, а 2 дверь тамбура (непосредственно наружу) составляет 0,75 м при этом согласно параметров эвакуационных путей (приложение № 3 к отчету пожарного риска) фактическая ширина всех дверей в здании МБДОУ «Детский сад «Рябинка» принимается 1,2 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*	01.08.2020	
7.	Ширина эвакуационных выходов в свету (1, 2 и 3 дверь тамбура ведущего непосредственно наружу) из группы № 3 составляет менее 0,8 м, фактически ширина 1 двери тамбура (из коридора) составляет 0,75 м, 2 дверь тамбура составляет 0,77 м, а 3 дверь (непосредственно наружу) составляет 0,76 м при этом согласно параметров эвакуационных путей (приложение № 3 к отчету пожарного риска) фактическая ширина всех дверей в здании МБДОУ «Детский сад «Рябинка» принимается 1,2 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*	01.08.2020	
8.	Ширина эвакуационного выхода в свету (2 дверь тамбура ведущего непосредственно наружу) из музыкального зала составляет менее 0,8 м, фактически ширина 2 двери тамбура (из музыкального зала непосредственно наружу) составляет 0,78 м, при этом согласно параметров эвакуационных путей (приложение № 3 к отчету пожарного риска) фактическая ширина всех дверей в здании МБДОУ «Детский сад «Рябинка» принимается 1,2 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*	01.08.2020	
9.	Ширина эвакуационных выходов в свету (1 и 2 дверь	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5	01.08.2020	

	2 составляет менее 0,8 м, фактически ширина 1 двери тамбура составляет 0,76 м, а 2 двери (непосредственно наружу) составляет 0,77 при этом согласно параметров эвакуационных путей (приложение № 3 к отчету пожарного риска) фактическая ширина всех дверей в здании МБДОУ «Детский сад «Рябинка» принимается 1,2 м.	СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНИП II-Л.2-72*		
10.	Ширина эвакуационных выходов в свету (1, 2, 3 двери тамбура ведущего непосредственно наружу) из группы № 1 составляет менее 0,8 м, фактически ширина 1 двери тамбура составляет 0,78 м, 2 двери составляет 0,70, а 3 двери (непосредственно наружу) составляет 0,75 при этом согласно параметров эвакуационных путей (приложение № 3 к отчету пожарного риска) фактическая ширина всех дверей в здании МБДОУ «Детский сад «Рябинка» принимается 1,2 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНИП II-Л.2-72*	01.08.2020	
11.	Ширина эвакуационных выходов в свету (1 двери тамбура ведущего непосредственно наружу) из помещения спортивного зала составляет менее 0,8 м, фактически ширина 1 двери тамбура составляет 0,72 м, при этом согласно параметров эвакуационных путей (приложение № 3 к отчету пожарного риска) фактическая ширина всех дверей в здании МБДОУ «Детский сад «Рябинка» принимается 1,2 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНИП II-Л.2-72*	01.08.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (индекс 629007, г. Салехард, ул. Республики 28), а также в порядке установленном, законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
по МО г. Новый Уренгой
капитан внутренней службы


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

"13" февраля 2020 г.



И.А. Кулишов

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

заведующий Мурашова А. Т.

(должность, фамилия, инициалы)

" " _____ 2020 г.

Телефоны доверия:

Главное управление МЧС России по ЯНАО - 8 (34922) 2-39-99,
МЧС России - 8 (495) 400-99-99