



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу

(наименование территориального органа МЧС России)

629007, г. Салехард, ул. Республики 28, телефакс:(34922)3-18-16, 3-18-17, e-mail:cod-yanao@mail.ru,

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию г. Новый Уренгой

(наименование органа государственного пожарного надзора)

629300, г. Новый Уренгой, ул. Северная коммунальная зона 13, тел: (3494) 28-11-89

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 139/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинка»
(ОГРН 1028900622420, ИНН 8904034262)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Заместителя главного государственного инспектора г. Новый Уренгой по пожарному надзору – заместителя начальника ОНДиПР по МО г. Новый Уренгой майора внутренней службы Ершова Ильи Алексеевича от 17.09.2020 № 139

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «01» октября 2020 года 09 час. 00 мин. по «15» октября 2020 года 14 час. 00 мин. (не более 20 рабочих дней).

проведена внеплановая, выездная проверка заместителем главного государственного инспектора г. Новый Уренгой по пожарному надзору – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Новый Уренгой майором внутренней службы Ершовым Ильей Алексеевичем

в отношении: объекта защиты: здания детского сада муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Рябинка» (ОГРН 1028900622420, ИНН 8904034262), расположенного по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой ул. Монтажников д.8. Объект категории высокого риска (2 класс).

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с:

заведующим МБДОУ «Детский сад «Рябинка» Татьяной Германовной Мусацкова

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Система СОУЭ объекта защиты не обеспечена специальным текстом оповещения, без содержания слов, способных вызвать панику, фактически текст оповещения СОУЭ в здании «... Внимание в здании произошел пожар...».	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; примечание к п. 1 таблицы № 2 СП 3.13130.2009	01.03.2021	

2.	В спальном помещении группы № 3 уровень звука СОУЭ составляет менее 70 дБА, фактическое значение замеров уровня звукового давления на уровне головы спящего ребенка составляет 52 Дц (замеры проведены при помощи шумомера обслуживающей организации).	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3 СП 3.13130.2009	01.03.2021	
3.	Ширина эвакуационного выхода в свету (1 дверь тамбура ведущего непосредственно наружу) во входной группе составляет менее 0,8 м, фактически ширина составляет 0,76 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*	01.03.2021	
4.	Ширина эвакуационных выходов в свету (1 и 2 дверь тамбура ведущего непосредственно наружу) из медицинского кабинета составляет менее 0,8 м, фактически ширина 1 двери тамбура составляет 0,74 м, а 2 дверь тамбура (непосредственно наружу) составляет 0,75 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*	01.03.2021	
5.	Ширина эвакуационных выходов в свету (1, 2 и 3 дверь тамбура ведущего непосредственно наружу) из группы № 3 составляет менее 0,8 м, фактически ширина 1 двери тамбура (из коридора) составляет 0,75 м, 2 дверь тамбура составляет 0,77 м, а 3 дверь (непосредственно наружу) составляет 0,76 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*	01.03.2021	
6.	Ширина эвакуационного выхода в свету (2 дверь тамбура ведущего непосредственно наружу) из музыкального зала составляет менее 0,8 м, фактически ширина 2 двери тамбура (из музыкального зала непосредственно наружу) составляет 0,78 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*	01.03.2021	
7.	Ширина эвакуационных выходов в свету (1 и 2 дверь тамбура ведущего непосредственно наружу) из группы № 2 составляет менее 0,8 м, фактически ширина 1 двери тамбура составляет 0,76 м, а 2 двери (непосредственно наружу) составляет 0,77 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*	01.03.2021	
8.	Ширина эвакуационных выходов в свету (1, 2, 3 двери тамбура ведущего непосредственно наружу) из группы № 1 составляет менее 0,8 м, фактически ширина 1 двери тамбура составляет 0,78 м, 2 двери составляет 0,70, а 3 двери (непосредственно наружу) составляет 0,75 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*	01.03.2021	
9.	Ширина эвакуационных выходов в свету (1 двери тамбура ведущего непосредственно наружу) из помещения спортивного зала составляет менее 0,8 м, фактически ширина 1 двери тамбура составляет 0,72 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*	01.03.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу (индекс 629007, г. Салехард, ул. Республики 28), а также в порядке установленном, законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Новый Уренгой майор внутренней службы

И.А. Ершов



И.А. Ершов
(подпись)
М.Л.П.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"15" 10 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]

(подпись)

заведующий

Нусанова Л. П.

(должность, фамилия, инициалы)

" 15 " 10 2020 г.

Телефоны доверия:
Главное управление МЧС России по ЯНАО - 8 (34922) 2-39-99,
МЧС России - 8 (495) 400-99-99