



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное Управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Салехард, ул. Республики, дом 28, тел. 8(34922) 3-22-99, e-mail: cod-yanao@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Новый Уренгой  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

(ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Северная коммунальная зона, д. 13, тел. (3494) 28-11-89 ond.nur@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

г. Новый Уренгой  
(место)

« 13 » февраля 2020 года  
(дата)

17 ч. 30 мин.  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 12

По адресу/адресам: 629320, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Монтажников, д. 8  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора г. Новый Уренгой по  
пожарному надзору – начальника ОНДиПР по МО г. Новый Уренгой капитана  
внутренней службы Кулишова В.А. 15.01.2020 № 12  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Объекта защиты: здания детского сада муниципального бюджетного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад «Рябинка» (ОГРН 1028900622420, ИНН 8904034262). Объект категории высокого  
риска (2 класс).  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 29 " января 20 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при  
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному  
образованию г. Новый Уренгой управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку  
ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Рябинка» Мусацкова Т.Г. вх. № от 16.01.2020 № 17 (уведомление  
ОНДиПР по МО г. Новый Уренгой от 15.01.2020 № 57-2-6-30)  
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившие проверку: Главный государственный инспектор г. Новый Уренгой по пожарному  
надзору - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Новый Уренгой  
Кулишов Виктор Анатольевич

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций, указывается (фамилии, имена, отчества (в случае если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад «Рябинка» Татьяна Германовна Мусацкова (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 15.01.2020 № ЮЭ9965-20-2555499)

((фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Сведения о результатах проверки:

В ходе проведения проверки установлено, что здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Рябинка», согласно технического паспорта на здание 1990 года постройки, число этажей – 1. Описание конструктивных элементов здания литера А, А1, А2, А4 (материал, конструкция, отделка и пр.): фундамент – деревянные ступья; наружные стены и их наружная отделка – деревянные, сборно-шитовые, оштукатуренные; перегородки – деревянные утепленные; перекрытия чердачные – деревянные утепленные; крыша – двускатная, шифер; полы деревянные, линолеум, плитка; проемы оконные – двойные остекленные; проемы дверные – простые; внутренняя отделка – окраска, обои, плитка. Описание конструктивных элементов здания литера А3 (материал, конструкция, отделка и пр.): фундамент – железобетонные сваи; наружные стены и их наружная отделка – железобетонные панели; перегородки чердачные – железобетонные плиты; крыша – совмещенная с перекрытием; полы – линолеум; проемы оконные – двойные остекленные; проемы дверные – простые; внутренняя отделка окраска. Описание конструктивных элементов здания литера А5 (материал, сборно-шитовые; и пр.): фундамент – деревянные ступья; наружные стены и их наружная отделка – деревянные, сборно-шитовые; перегородки – деревянные утепленные; перекрытия чердачные – деревянные утепленные; крыша – двускатная, шифер; полы – линолеум; проемы оконные – двойные остекленные; проемы дверные – простые; внутренняя отделка – окраска, обои. Площадь здания – 1535,6 м<sup>2</sup>. Объем здания – 4946 м<sup>3</sup>.

Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации на базе системы «Болид». Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в здании построена через комплекс оповещения людей о пожаре с колонками (ВЕЛЛЕ333-48-200С). Колонки звуковые «AS-100». В соответствии с муниципальным контрактом на оказание услуг по техническому обслуживанию и непредвиденному ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре на объектах муниципальной собственности от 23.12.2019 № 0190300010819000852 техническое обслуживание систем противопожарной защиты объекта осуществляет общество с ограниченной ответственностью «РадиалСБ», именуемое как исполнитель, в лице генерального директора Данилова Игоря Леонидовича. Дата начала оказания услуг: с момента заключения контракта (но не ранее 01.01.2020), дата окончания оказания услуг: 31.12.2020.

В соответствии с актом проведения контрольных опробований и проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре от 14.11.2019 представителем обслуживающей организации – техническим директором ООО «РадиалСБ» А.М. Ефимовым было проведено контрольное опробование и проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объекте МБДОУ «Детский сад «Рябинка» и установлено, что имеющиеся системы противопожарной защиты находятся в дежурном режиме.

Расчетная численность воспитанников детского сада составляет 72 места, указанная информация подтверждается отчетом по форме № 85-К, а также информацией о проектной мощности МБДОУ «Детский сад «Рябинка». Помимо этого, согласно предоставленной справке о кадровом составе по состоянию на 28.01.2020 штатная численность работников в МБДОУ «Детский сад «Рябинка» составляет 28 человек.

В соответствии с приказом МБДОУ «Детский сад «Рябинка» от 02.09.2019 № 90 «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность» - ответственным лицом за пожарную безопасность и соблюдение противопожарного режима в МБДОУ «Детский сад «Рябинка» назначена заведующая хозяйством Лесина Ольга Алексеевна.

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Рябинка» - Мусацкова Т.Г. и лицо ответственное за пожарную безопасность в здании Лесина О.А. прошли обучение пожарно-техническому минимуму для руководителей и ответственных за ПБ образовательных учреждений (удостоверение №№ 2631-0519, 2635-0519).

Исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленной законодательством (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») на объект защиты МБДОУ «Детский сад «Рябинка» подготовлен отчет по оценке пожарного риска. Расчет выполнил эксперт Низовцев А.Н., и утвержден директором общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной безопасности» Низовцевой Л.В. (рег. № 0190300010818000200-019943601/14 от 09.07.2018). В выводе об условиях соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска экспертом установлено, что МБДОУ «Детский сад «Рябинка» имеет такое объемно-планировочное организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке. Руководствуясь п. 63 приказа МЧС России от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45228) (далее – Административный регламент), при проведении плановой, выездной проверки должностным лицом органа ГПН, проверено соответствие исходных данных, применяемых в расчете, фактическим требованиям, установленным Правилами проведения расчетов по оценке пожарного

риска на объект защиты, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска». В ходе проверки установлено, что перечень исходных данных (параметры эвакуационных выходов из здания непосредственно наружу, а также нарушение требований к СОУЭ), принятых для определения расчетных величин пожарного риска не соответствует проведенным фактически замерам и данным. В соответствии с вышеизложенным ОНДиПР по МО г. Новый Уренгой вынесено решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на указанном объекте защиты в соответствии с п. 63 Административного регламента.

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад «Рябинка» - Мусацкова Т.Г и лицо ответственное за пожарную безопасность в здании Лесина О.А., а также представители обслуживающей организации ООО «РадиалСБ»

При этом, в ходе проведения проверки были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.
1.	Горизонтальное расстояние от установленных пожарных извещателей до ближайших электросветильников в группе № 3, архиве (при входе в здание), медицинском кабинете, раздевалке группы № 3, раздевалке группы № 1 составляет менее 0,5 м, фактически – 0,33, 0,38, 0,31, 0,06, 0,39 м.	ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	МБДОУ «Детский сад «Рябинка»
2.	Горизонтальное расстояние от установленных пожарных извещателей до ближайших предметов (приспособлений для вывешивания костюмов) в помещении костюмерной, составляет менее 0,5 м, фактически костюмы располагаются вплотную. <b>Устранено в ходе проведения проверки.</b>	ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	МБДОУ «Детский сад «Рябинка»
3.	Система СОУЭ объекта защиты не обеспечена специальным текстом оповещения, без содержания слов, способных вызвать панику, фактически текст оповещения СОУЭ в здании «... Внимание в здании произошел пожар...».	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; примечание к п. 1 таблицы № 2 СП 3.13130.2009	МБДОУ «Детский сад «Рябинка»
4.	В спальном помещении группы № 3 уровень звука СОУЭ составляет менее 70 дБА, фактическое значение замеров уровня звукового давления на уровне головы спящего ребенка составляет 52 Дц (замеры проведены при помощи шумомера обслуживающей организации).	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3 СП 3.13130.2009	МБДОУ «Детский сад «Рябинка»
5.	Высота эвакуационного выхода в свету (1 дверь тамбура ведущего непосредственно наружу) из игровой «Русская изба» составляет не менее 1,9 м, фактически в результате устройства пандуса закрывающего коммуникации, проложенные внизу проема фактически высота проема составляет 1,7 м, при этом согласно параметров эвакуационных путей (приложение № 3 к отчету пожарного риска) фактическая высота всех дверей в здании МБДОУ «Детский сад «Рябинка» принимается 2 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*	МБДОУ «Детский сад «Рябинка»
6.	Ширина эвакуационного выхода в свету (1 дверь тамбура ведущего непосредственно наружу) во входной группе составляет менее 0,8 м, фактически ширина составляет 0,76 м, при этом согласно параметров эвакуационных путей (приложение № 3 к отчету пожарного риска) фактическая ширина всех дверей в здании МБДОУ «Детский сад «Рябинка»	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*	МБДОУ «Детский сад «Рябинка»

	принимается 1,2 м.		
7.	Ширина эвакуационных выходов в свету (1 и 2 дверь тамбура ведущего непосредственно наружу) из медицинского кабинета составляет менее 0,8 м, фактически ширина 1 двери тамбура составляет 0,74 м, а 2 дверь тамбура (непосредственно наружу) составляет 0,75 м при этом согласно параметров эвакуационных путей (приложение № 3 к отчету пожарного риска) фактическая ширина всех дверей в здании МБДОУ «Детский сад «Рябинка» принимается 1,2 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*	МБДОУ «Детский сад «Рябинка»
8.	Ширина эвакуационных выходов в свету (1, 2 и 3 дверь тамбура ведущего непосредственно наружу) из группы № 3 составляет менее 0,8 м, фактически ширина 1 двери тамбура (из коридора) составляет 0,75 м, 2 дверь тамбура составляет 0,77 м, а 3 дверь (непосредственно наружу) составляет 0,76 м при этом согласно параметров эвакуационных путей (приложение № 3 к отчету пожарного риска) фактическая ширина всех дверей в здании МБДОУ «Детский сад «Рябинка» принимается 1,2 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*	МБДОУ «Детский сад «Рябинка»
9.	Ширина эвакуационного выхода в свету (2 дверь тамбура ведущего непосредственно наружу) из музыкального зала составляет менее 0,8 м, фактически ширина 2 двери тамбура (из музыкального зала непосредственно наружу) составляет 0,78 м, при этом согласно параметров эвакуационных путей (приложение № 3 к отчету пожарного риска) фактическая ширина всех дверей в здании МБДОУ «Детский сад «Рябинка» принимается 1,2 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*	МБДОУ «Детский сад «Рябинка»
10.	Запоры на двери эвакуационного выхода из музыкального зала (1 двери из помещения музыкального зала в тамбур ведущий непосредственно наружу) не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа. <b>Устранено в ходе проведения проверки.</b>	п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	МБДОУ «Детский сад «Рябинка»
11.	Размещение планов эвакуации объекта защиты, выполненных в фотolumинисцентном исполнении, не соответствует необходимому месту размещения по плану. <b>Устранено в ходе проведения проверки.</b>	п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009	МБДОУ «Детский сад «Рябинка»
12.	Ширина эвакуационных выходов в свету (1 и 2 дверь тамбура ведущего непосредственно наружу) из группы № 2 составляет менее 0,8 м, фактически ширина 1 двери тамбура составляет 0,76 м, а 2 двери (непосредственно наружу) составляет 0,77 м при этом согласно параметров эвакуационных путей (приложение № 3 к отчету пожарного риска) фактическая ширина всех дверей в здании МБДОУ «Детский сад «Рябинка» принимается 1,2 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*	МБДОУ «Детский сад «Рябинка»
13.	Ширина эвакуационных выходов в свету (1, 2, 3 двери тамбура ведущего непосредственно наружу) из группы № 1 составляет менее 0,8 м, фактически ширина 1 двери тамбура составляет 0,78 м, 2 двери составляет 0,70, а 3 двери (непосредственно наружу) составляет 0,75 м при этом согласно параметров эвакуационных путей (приложение № 3 к отчету пожарного риска) фактическая ширина всех дверей в здании МБДОУ «Детский сад «Рябинка» принимается 1,2 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*	МБДОУ «Детский сад «Рябинка»

14.	Ширина эвакуационных выходов в свету (1 двери тамбура ведущего непосредственно наружу) из помещения спортивного зала составляет менее 0,8 м, фактически ширина 1 двери тамбура составляет 0,72 м, при этом согласно параметров эвакуационных путей (приложение № 3 к отчету пожарного риска) фактическая ширина всех дверей в здании МБДОУ «Детский сад «Рябинка» принимается 1,2 м.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009; п. 4.8 СНиП II-Л.2-72*	МБДОУ «Детский сад «Рябинка»
15.	При расположении настенных речевых оповещателей расстояние от потолка до верхней части оповещателя составляет менее 150 мм. <b>Устранено в ходе проведения проверки.</b>	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4 СП 3.13130.2009	МБДОУ «Детский сад «Рябинка»
16.	Здание МБДОУ «Детский сад «Рябинка» класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 при объеме 4 946 м³ не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением от пожарного гидранта с расходом воды 10 л/с, фактически в радиусе 150 м пожарные гидранты отсутствуют, имеющийся противопожарный водоем использующийся для целей пожаротушения не обеспечивает необходимый запас воды из расчета 10 л/с в течение 3 часов, фактический запас воды составляет 50 м³.	ст. 6, ст. 62, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; таблица № 2 СП 8.13130.2009; п. 4, ч. 1, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»	Администрация г. Новый Уренгой

— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний):

— нарушений не выявлено:

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска от 13.02.2020, предписание от 13.02.2020 № 12/1/1, предписание от 13.02.2020 № 12/1/2

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Новый Уренгой капитан внутренней службы

(подпись)

В.А. Кулишов



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефоны доверия:  
Главное управление МЧС России по ЯНАО - 8 (34922) 2-39-99,  
МЧС России - 8 (495) 400-99-99